DOUGLAS COUNTY OREGON
STA. 94+65 TO STA. 146+59
PASS CREEK-SMITH RIVER C-37
SECTION 7, T. 21 S, R. 5 W.
SECTION 12, T. 21 S, R. 6 W.
F. C. FREAR, CO. ROADMASTER.
1930
SHEET 1
SW¼ NW¼
NW¼ SW¼ SECTION 7
NE¼ SW¼
SE¼ SW¼
SW¼ SW¼
TO SUTHER
WATER TROUGH
PASS CREEK
SMITH RIVER
N. 38° 31' W.
N. 7° 45' W.
N. 0° 37' E.
N. 25° 59' W.
N. 88° 01' W.
S. 69° 43' W.
S. 7° 45' E.
N. 64° 30' W.
M.P. 1 GERMOND SURV. 18' RIGHT OF 109+32
97+157 P.T. SEE FREAR - R.13, R.3
B.M. #2 ELEV. 253.07
30" CEDAR
25' LEFT OF STA. 94+65
1931 WORK
24'X24' CULVERT
-1.4%
+1.64%
-0.8%
-2.25%
-1.5%
-15%
EXC. 1242
EXC. 945
EXC. 465
EXC 224
EXC 303
EXC 744
EXC 112
EXC 10
EMB. 1329
EMB. 369
EMB. 336
EMB. 88
EMB. 465
EMB. 381
WASTE 219
08000802
C-37
~ M.P. 8.00
T 21-6 S.R.12
T 21-5 S.R.7 1930 SHT 1 OF 2
70