SANDY CREEK
469+11
467+62.1
20° C.
Δ32°09'
T82.5
466+01.4
468+01
S.65° W. 59.5 to N.E. Cor. Conc. Bridge
30'
0+00
2+70
N16°23'W
N.13°30'W.
5+36.7
N.18°39'E.
7+33.3
N.39°22'E.
9+00
N22°33'E.
10+05.5
EUGENE
Pacific Highway
W.J. Lichty
SE¼ NW¼ SEC. 34
Rocky Point
Mary J. Perkins
W
E
N
N.18°43'W.
20
20
14+92.6
N.15°45'W.
19+36.3
N25°32'W.
22+11
N45°04'W
23+12.4 P.O.T.
40' R/W
24+37.8
N.58°01'W
28+18.7
N66°52'W
31+38.3
Govt. Notes Show these Lines identical
N. 36½° E. 563.0
NE¼ NW¼ SEC. 34
N.W. Cor. Elijah Estes D.L.C. № 37
S.S. Rock found
S.48¾°W. 416.0
S.56½°W. 191.0
S.76¼°W. 261.4
N.63°W. 125.3
Section 34 T.21 S. R.5 W.W.M.
Section 27 T.21 S. R.5 W.W.M.
34
¼
27
Cor. found & reset.

DOUGLAS COUNTY
OREGON
SANDY CREEK ROAD
NO. 178

F.C.Frear County Engineer February 1935

1" = 100' Hor.

00000040

Co. 178

~ M.P. 0.00 - 0.40

T21-5 S. 27 & 34 FEB 1935 SHT 1 OF 2